

四川省重点公路建设从业单位信用考评用表

考评单位：四川沿江金宁高速公路有限公司

考评时间：2024年1季度

序号	项目名称	标段类别 (施工、设计、监理、 试验检测)	标段名称	合同金额 (万元)	承包企业	失信行为代码/扣分	失信行为描述	综合得分
1	G4216线金阳至 宁南段高速公路 项目	施工图设计	SJ1	/	四川省交通勘察设计研究院有 限公司	/	/	100.00
2	G4216线金阳至 宁南段高速公路 项目	施工图设计	SJ2	15000	四川公路桥梁建设有限公司	/	/	100.00
3	G4216线金阳至 宁南段高速公路 项目	施工(总承包)	ZCB1	1080000	四川公路桥梁建设集团有限公 司	/	/	97.50
4	G4216线金阳至 宁南段高速公路 项目	施工(总承包)	ZCB2	130000	四川公路桥梁建设集团有限公 司	/	/	98.00
5	G4216线金阳至 宁南段高速公路 项目	施工(总承包)	ZCB3	254736	四川公路桥梁建设集团有限公 司	/	/	97.50
6	G4216线金阳至 宁南段高速公路 项目	施工(总承包)	ZCB4	190264	四川省交通建设集团有限责任 公司	/	/	97.50
7	G4216线金阳至 宁南段高速公路 项目	施工(分包)	ZCB3-JN1	159450	四川公路桥梁建设有限公司	GLSG2-5-5	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安 全防护	99.00
8	G4216线金阳至 宁南段高速公路 项目	施工(分包)	ZCB4-JN2	60000	四川省交通建设集团有限责任 公司	GLSG2-3-14	原材料堆放混乱,未完善场 地扬尘措施	97.00
9	G4216线金阳至 宁南段高速公路 项目	施工(分包)	ZCB3-JN3	95286	四川公路桥梁建设有限公司	GLSG2-6-2 GLSG2-5-18	施工产生的废渣随意堆放或 丢弃,废水随意排放;安全 技术交底覆盖不全面。	96.00
10	G4216线金阳至 宁南段高速公路 项目	施工(分包)	ZCB4-JN4	130264	中铁四局集团有限公司	GLSG2-3-16	预制T梁水泥混凝土表面蜂 窝麻面、气泡较多	98.00
11	G4216线金阳至 宁南段高速公路 项目	施工(分包)	ZCB1-5	86577	四川川交路桥有限责任公司	GLSG2-6-2	施工产生的废渣随意堆放或 丢弃,废水随意排放	97.00
12	G4216线金阳至 宁南段高速公路 项目	施工(分包)	ZCB1-6	117259	四川路桥桥梁工程有限责任公 司	GLSG2-5-4	未对职工进行安全生产教育 和培训,或者未如实告知有 关安全生产事项	98.00
13	G4216线金阳至 宁南段高速公路 项目	施工(分包)	ZCB1-7	98641	四川路桥盛通建筑工程有限公 司	GLSG2-3-16	预制T梁水泥混凝土表面蜂 窝麻面、气泡较多	98.00
14	G4216线金阳至 宁南段高速公路 项目	施工(分包)	ZCB1-8	101059	山东省公路桥梁建设集团有限 公司	GLSG2-6-2	施工产生的废渣随意堆放或 丢弃,废水随意排放	98.00
15	G4216线金阳至 宁南段高速公路 项目	施工(分包)	ZCB1-9	115141	四川公路桥梁建设集团有限公 司	GLSG2-6-2	施工产生的废渣随意堆放或 丢弃,废水随意排放	97.00
16	G4216线金阳至 宁南段高速公路 项目	施工(分包)	ZCB1-10	91558	四川公路桥梁建设集团有限公 司	GLSG2-3-20/2	内业资料不全、不规范	98.00
17	G4216线金阳至 宁南段高速公路 项目	施工(分包)	ZCB1-11	126953	四川路桥桥梁工程有限责任公 司	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题, 对工程实体质量影响不大	98.00
18	G4216线金阳至 宁南段高速公路 项目	施工(分包)	ZCB1-12	107477	四川路桥桥梁工程有限责任公 司	GLSG2-3-14	原材料堆放混乱,对使用质 量造成影响	97.00
19	G4216线金阳至 宁南段高速公路 项目	施工(分包)	ZCB1-13	129469	四川公路桥梁建设集团有限公 司	GLSG2-3+20 GLSG2-3-2	内业资料不全或不规范;未 对职工进行专项教育和培训	97.00
20	G4216线金阳至 宁南段高速公路 项目	施工(分包)	ZCB1-Z1	98409	四川公路桥梁建设集团有限公 司	GLSG2-3-14	原材料堆放混乱,对使用质 量造成影响	97.00
21	G4216线金阳至 宁南段高速公路 项目	施工(分包)	ZCB2-Z2	129172	四川路桥华东建设有限责任公 司	GLSG2-5-29 GLSG2-5-5	施工现场防护不到位,存在 安全隐患;未在施工现场的 危险部位设置明显的安全警 示标志和安全防护	98.00

四川省重点公路建设从业单位信用考评用表

考评单位：四川沿江金宁高速公路有限公司

考评时间：2024年1季度

22	G4216线金阳至 宁南段高速公路 项目	监理	JN-JL1	2436	厦门中平工程监理咨询有限公 司	JJX101016	派驻到工程建设项目上的监 理工程师未进行岗位登记的	96.00
23	G4216线金阳至 宁南段高速公路 项目	监理	JN-JL2	2233	四川跃通公路工程监理有限公 司	JJX101022	未按合同约定配备试验检测 、测量仪器设备的	96.00
24	G4216线金阳至 宁南段高速公路 项目	监理	JN-JL3	2206	四川省亚通工程咨询有限公司	JJX101016 JJX101022	派驻到工程建设项目上的监 理工程师未进行岗位登记 的；未按合同约定配备试验 检测、测量仪器设备的	95.00
25	G4216线金阳至 宁南段高速公路 项目	监理	JN-JL4	2168	四川盛达兴工程项目管理有限 公司	JJX101022	未按合同约定配备试验检测 、测量仪器设备的	96.00
26	G4216线金阳至 宁南段高速公路 项目	监理	JN-JL5	1912	陕西高速公路工程咨询有限公 司	JJX101016	派驻到工程建设项目上的监 理工程师未进行岗位登记的	96.00
27	G4216线金阳至 宁南段高速公路 项目	监理	JN-JL6	2003	四川公路工程咨询监理有限公 司	JJX101022	未按合同约定配备试验检测 、测量仪器设备的	96.00
28	G4216线金阳至 宁南段高速公路 项目	监理	JN-JL7	2222	四川省公路工程咨询监理事务 所有限责任公司	JJX101022	未按合同约定配备试验检测 、测量仪器设备的	96.00
29	G4216线金阳至 宁南段高速公路 项目	监理	JN-JL8	1492	武汉桥梁建筑工程监理有限公 司	JJX101018 JJX101016	未按合同约定办理调换手续 而调；派驻到工程建设项目 上的监理工程师未进行岗位 登记的换监理工程师的，	95.00
30	G4216线金阳至 宁南段高速公路 项目	试验检测	JN-SY1	1200	四川正达检测技术有限责任公 司	JJC201014	试验检测设备未按规定检定 校准的	96.00
31	G4216线金阳至 宁南段高速公路 项目	试验检测	JN-SY2	1073	华设检测科技有限公司	JJC201016	试验检测原始记录信息及数 据记录不全，结论不准确， 试验检测报告不完整(含漏 签、漏盖章)	97.00
32	G4216线金阳至 宁南段高速公路 项目	试验检测	JN-SY3	1277	四川朝阳公路试验检测有限公 司	JJC201015	试验检测环境达不到技术标 准规定要求的	98.00
33	G4216线金阳至 宁南段高速公路 项目	试验检测	JN-SY4	1279	长沙理工检测咨询有限责任公 司	JJC201014	试验检测设备未按规定检定 校准的	96.00
34	G4216线金阳至 宁南段高速公路 项目	试验检测	JN-SY5	1234	四川川交道桥试验检测有限责 任公司	JJC201016	试验检测原始记录信息及数 据记录不全，结论不准确， 试验检测报告不完整(含漏 签、漏盖章)	96.00
35	G4216线金阳至 宁南段高速公路 项目	试验检测	JN-SY6	1238	四川金通工程试验检测有限公 司	JJC201014	试验检测设备未按规定检定 校准的	98.00
36	G4216线金阳至 宁南段高速公路 项目	试验检测	JN-SY7	1499	四川振通检测股份有限公司	JJC201015	试验检测环境达不到技术标 准规定要求的	96.00

制表：朱红霖

联系电话：17612851551

考评单位签章：

注：此表由各评价主体在信用管理系统完成评价登记后，从系统下载评价结果，加盖单位公章作为纸质文件附件报送厅，并同步将加盖公章后的评价结果扫描件上传信用管理系统。

