

四川省高速公路建设从业单位 2024年第3季度考核表

评价单位：四川沿江金宁高速公路有限公司



序号	标段名称	标段类别	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	失信行为代码/分数	描述	得分
1	G4216线金阳至宁南段高速公路	施工	ZCB4-JN2	60000	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-3-2 2.5	未对职工进行专项教育和培训	97.50
2	G4216线金阳至宁南段高速公路	施工	ZCB1-Z1	98409	四川公路桥梁建设集团有限公司	GLSG2-3-14 3.5	原材料堆放混乱，对使用质量造成影响	96.50
3	G4216线金阳至宁南段高速公路	施工	ZCB1-11	126953	四川路桥桥梁工程有限责任公司	GLSG2-3-16 3.0	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	97.00
4	G4216线金阳至宁南段高速公路	施工	ZCB1-12	107477	四川路桥建设工程有限公司	GLSG2-3-16 3.5	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	96.50
5	G4216线金阳至宁南段高速公路	施工	ZCB1-13	129469	四川公路桥梁建设集团有限公司	GLSG2-5-18 3.0	每项工程实施前，未进行安全生产技术交底	97.00
6	G4216线金阳至宁南段高速公路	施工	ZCB3-JN1	159450	四川公路桥梁建设集团有限公司	GLSG2-3-16 2.5	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	97.50
7	G4216线金阳至宁南段高速公路	施工	ZCB1-8	101059	山东省公路桥梁建设集团有限公司	GLSG2-3-3 3.0	质量保证体系或质量保证措施不健全	97.00

序号	项目名称	标段类别	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	失信行为代码/分数	描述	得分
8	G4216线金阳至宁南段高速公路	施工	ZCB1-9	115141	四川公路桥梁建设集团有限公司	GLSG2-6-2 2.0	施工产生的废渣随意堆放或丢弃, 废水随意排放	98.00
9	G4216线金阳至宁南段高速公路	施工	ZCB1-10	91558	四川公路桥梁建设集团有限公司	GLSG2-3-14 2.5	原材料堆放混乱, 对使用质量造成影响	97.50
10	G4216线金阳至宁南段高速公路	施工	ZCB4-JN4	130264	中铁四局集团有限公司	GLSG2-5-5 3.5	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和防护, 或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材	96.50
11	G4216线金阳至宁南段高速公路	施工	ZCB1-5	86577	四川川交路桥有限责任公司	GLSG2-3-20 3.5	内业资料不全或不规范	96.50
12	G4216线金阳至宁南段高速公路	施工	ZCB1-6	117259	四川路桥桥梁工程有限责任公司	GLSG2-3-20 1.5	内业资料不全或不规范	98.50
13	G4216线金阳至宁南段高速公路	施工	ZCB1-7	98641	四川路桥盛通建筑工程有限公司	GLSG2-5-2 3.0	未建立健全安全生产规章制度、操作规程或安全生产保证体系	97.00
14	G4216线金阳至宁南段高速公路	施工	ZCB2-Z2	129172	四川路桥华东建设有限责任公司	GLSG2-3-14 2.0	原材料堆放混乱, 对使用质量造成影响	98.00

序号	项目名称	标段类别	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	失信行为代码/分数	描述	得分
15	G4216线金阳至宁南段高速公路	施工	ZCB3	254736	四川公路桥梁建设集团有限公司	GLSG3-0-1 2.5	其他行为-无扣分项	97.50
16	G4216线金阳至宁南段高速公路	施工	ZCB2	130000	四川公路桥梁建设集团有限公司	GLSG3-0-1 2.0	其他行为-无扣分项	98.00
17	G4216线金阳至宁南段高速公路	施工	ZCB1	1080000	四川公路桥梁建设集团有限公司	GLSG3-0-1 2.9	其他行为-无扣分项	97.10
18	G4216线金阳至宁南段高速公路	施工	ZCB4	190264	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG3-0-1 3.3	其他行为-无扣分项	96.80
19	G4216线金阳至宁南段高速公路	监理	JN-JL4	2168	四川盛达兴工程项目管理有限公司	JJX101022 3.0	未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的	97.00
20	G4216线金阳至宁南段高速公路	监理	JN-JL8	1492	武汉桥梁建筑工程监理有限公司	JJX101016 3.0	派驻到工程建设项目上的监理工程师未进行岗位登记的	97.00
21	G4216线金阳至宁南段高速公路	监理	JN-JL2	2233	四川跃通公路工程监理有限公司	JJX101022 4.0	未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的	96.00

序号	项目名称	标段类别	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	失信行为代码/分数	描述	得分
22	G4216线金阳至宁南段高速公路	监理	JN-JL3	2206	四川省亚通工程咨询有限公司	JJX101016 2.0	派驻到工程建设项目上的监理工程师未进行岗位登记的	98.00
23	G4216线金阳至宁南段高速公路	监理	JN-JL1	2436	厦门中平工程监理咨询有限公司	JJX101016 4.0	派驻到工程建设项目上的监理工程师未进行岗位登记的	96.00
24	G4216线金阳至宁南段高速公路	监理	JN-JL5	1912	陕西高速公路工程咨询有限公司	JJX101016 3.0	派驻到工程建设项目上的监理工程师未进行岗位登记的	97.00
25	G4216线金阳至宁南段高速公路	监理	JN-JL6	2003	四川公路工程咨询监理有限公司	JJX101022 4.0	未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的	96.00
26	G4216线金阳至宁南段高速公路	监理	JN-JL7	2222	四川省公路工程咨询监理事务所有限责任公司	JJX101022 3.0	未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的	97.00
27	G4216线金阳至宁南段高速公路	勘察设计	JN-SJ2	15000	四川公路桥梁建设集团有限公司	GLSJ-2-0-1 0.0	履约行为-无扣分项	100.00
28	G4216线金阳至宁南段高速公路	勘察设计	JN-SJ1		四川省交通勘察设计研究院有限公司	GLSJ-2-0-1 0.0	履约行为-无扣分项	100.00

序号	项目名称	标段类别	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	失信行为代码/分数	描述	得分
29	G4216线金阳至宁南段高速公路	试验检测	JN-SY3	1277	四川朝阳公路试验检测有限公司	JJC201015 4.0	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	96.00
30	G4216线金阳至宁南段高速公路	试验检测	JN-SY7	1499	四川振通检测股份有限公司	JJC201015 3.0	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	97.00
31	G4216线金阳至宁南段高速公路	试验检测	JN-SY1	1200	四川正达检测技术有限公司	JJC201014 4.0	试验检测设备未按规定检定校准的	96.00
32	G4216线金阳至宁南段高速公路	试验检测	JN-SY6	1238	四川金通工程试验检测有限公司	JJC201014 2.0	试验检测设备未按规定检定校准的	98.00
33	G4216线金阳至宁南段高速公路	试验检测	JN-SY4	1279	长沙理工检测咨询有限公司	JJC201014 3.0	试验检测设备未按规定检定校准的	97.00
34	G4216线金阳至宁南段高速公路	试验检测	JN-SY5	1234	四川川交道桥试验检测有限责任公司	JJC201016 4.0	试验检测原始记录信息及数据记录不全, 结论不准确, 试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)	96.00
35	G4216线金阳至宁南段高速公路	试验检测	JN-SY2	1073	华设检测科技有限公司	JJC201016 4.0	试验检测原始记录信息及数据记录不全, 结论不准确, 试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)	96.00