

四川省高速公路建设从业单位 2024年第3季度考核表

评价单位：四川沿江攀宁高速公路有限公司



序号	项目名称	标段类别	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	失信行为代码/分数	描述	得分
1	G4216线宁南至攀枝花段高速公路项目	施工	总包部2	231454.198	四川公路桥梁建设集团有限公司	GLSG2-0-1 3.0	履约行为-无扣分项	97.00
2	G4216线宁南至攀枝花段高速公路项目	施工	ZCB3-LM3	31500	四川公路桥梁建设集团有限公司	GLSG2-3-9 3.0	未经监理签认进入下道工序或分项工程	97.00
3	G4216线宁南至攀枝花段高速公路项目	施工	ZCB3-LH	9500	四川路桥高速公路养护有限公司	GLSG2-3-20 1.0 GLSG2-3-19 2.0	内业资料不全或不规范，施工现场管理混乱	97.00
4	G4216线宁南至攀枝花段高速公路项目	施工	ZCB3-FJ	31000	四川路桥建设工程有限公司	GLSG2-3-19 2.0 GLSG2-3-20 1.0	施工现场管理混乱，内业资料不全或不规范	97.00
5	G4216线宁南至攀枝花段高速公路项目	施工	ZCB1-18	116564.500	四川公路桥梁建设集团有限公司	GLSG2-3-20 3.0	内业资料不全或不规范	97.00
6	G4216线宁南至攀枝花段高速公路项目	施工	ZCB1-1	160983.876	四川公路桥梁建设集团有限公司	GLSG2-3-20 2.0	内业资料不全或不规范	98.00
7	G4216线宁南至攀枝花段高速公路项目	施工	ZCB1-3	54678.8371	四川公路桥梁建设集团有限公司	GLSG2-3-20 3.0	内业资料不全或不规范	97.00

序号	项目名称	标段类别	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	失信行为代码/分数	描述	得分
8	G4216线宁南至攀枝花段高速公路项目	施工	ZCB1-4	82570.4576	四川公路桥梁建设集团有限公司	GLSG2-3-20 3.0	内业资料不全或不规范	97.00
9	G4216线宁南至攀枝花段高速公路项目	施工	ZCB2-20	125451.688	四川公路桥梁建设集团有限公司	GLSG2-3-20 1.0 GLSG2-3-19 2.0	内业资料不全或不规范，施工现场管理混乱	97.00
10	G4216线宁南至攀枝花段高速公路项目	施工	ZCB3-JA	21000	四川路桥高速公路养护有限公司	GLSG2-3-9 3.0	未经监理签认进入下道工序或分项工程	97.00
11	G4216线宁南至攀枝花段高速公路项目	施工	ZCB1-6	88325.1395	四川川交路桥有限责任公司	GLSG2-3-3 3.0	质量保证体系或质量保证措施不健全	97.00
12	G4216线宁南至攀枝花段高速公路项目	施工	ZCB1-7	122839.332	四川川交路桥有限责任公司	GLSG2-5-29 2.0	施工现场防护不到位，存在安全隐患	98.00
13	G4216线宁南至攀枝花段高速公路项目	施工	ZCB1-8	130008.489	四川川交路桥有限责任公司	GLSG2-3-3 3.0	质量保证体系或质量保证措施不健全	97.00
14	G4216线宁南至攀枝花段高速公路项目	施工	ZCB1-9	71242.2727	四川公路桥梁建设集团有限公司	GLSG2-3-20 3.0	内业资料不全或不规范	97.00

序号	项目名称	标段类别	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	失信行为代码/分数	描述	得分
15	G4216线宁南至攀枝花段高速公路项目	施工	ZCB1-16	80167.2353	四川公路桥梁建设集团有限公司	GLSG2-5-29 2.0	施工现场防护不到位, 存在安全隐患	98.00
16	G4216线宁南至攀枝花段高速公路项目	施工	ZCB1-2	92478.3213	四川公路桥梁建设集团有限公司	GLSG2-3-20 3.0	内业资料不全或不规范	97.00
17	G4216线宁南至攀枝花段高速公路项目	施工	ZCB3-LM1	39000	四川川交路桥有限责任公司	GLSG2-3-14 3.0	原材料堆放混乱, 对使用质量造成影响	97.00
18	G4216线宁南至攀枝花段高速公路项目	施工	ZCB3-LM2	88000	四川川交路桥有限责任公司	GLSG2-3-20 3.0	内业资料不全或不规范	97.00
19	G4216线宁南至攀枝花段高速公路项目	施工	总包部1	1768545.83	四川公路桥梁建设集团有限公司	GLSG2-0-1 2.7	履约行为-无扣分项	97.30
20	G4216线宁南至攀枝花段高速公路项目	施工	总包部3	330000	四川公路桥梁建设集团有限公司	GLSG2-0-1 3.0	履约行为-无扣分项	97.00
21	G4216线宁南至攀枝花段高速公路项目	施工	ZCB2-19	65015.7575	四川公路桥梁建设集团有限公司	GLSG2-3-20 3.0	内业资料不全或不规范	97.00

序号	项目名称	标段类别	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	失信行为代码/分数	描述	得分
22	G4216线宁南至攀枝花段高速公路项目	施工	ZCB1-15	83659.7924	四川公路桥梁建设集团有限公司	GLSG2-5-29 2.0	施工现场防护不到位, 存在安全隐患	98.00
23	G4216线宁南至攀枝花段高速公路项目	施工	ZCB1-17	70083.686	四川公路桥梁建设集团有限公司	GLSG2-3-20 3.0	内业资料不全或不规范	97.00
24	G4216线宁南至攀枝花段高速公路项目	施工	ZCB3-JD	110000	四川路桥高速公路养护有限公司	GLSG2-3-20 3.0	内业资料不全或不规范	97.00
25	G4216线宁南至攀枝花段高速公路项目	施工	ZCB1-5	145329.933	四川公路桥梁建设集团有限公司	GLSG2-3-20 3.0	内业资料不全或不规范	97.00
26	G4216线宁南至攀枝花段高速公路项目	监理	JL9	1935.6900	中国船级社实业有限公司	JJX101022 2.0	未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的	98.00
27	G4216线宁南至攀枝花段高速公路项目	监理	JL1	3149.6800	山东格瑞特交通科技有限公司	JJX101022 2.0	未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的	98.00
28	G4216线宁南至攀枝花段高速公路项目	监理	JL4	1908.3000	贵州省交通建设咨询监理有限公司	JJX101022 3.0	未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的	97.00

序号	项目名称	标段类别	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	失信行为代码/分数	描述	得分
29	G4216线宁南至攀枝花段高速公路项目	监理	JL8	1877.9000	成都久久工程项目管理有限公司	JJX101022 3.0	未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的	97.00
30	G4216线宁南至攀枝花段高速公路项目	监理	机电监理1	309.4946	北京华路捷公路工程技术有限公司	JJX101022 3.0	未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的	97.00
31	G4216线宁南至攀枝花段高速公路项目	监理	JL2	2006.6030	四川省亚通工程咨询有限公司	JJX101022 4.0	未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的	96.00
32	G4216线宁南至攀枝花段高速公路项目	监理	JL3	2287.3500	四川公路工程咨询监理有限公司	JJX101022 2.0	未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的	98.00
33	G4216线宁南至攀枝花段高速公路项目	监理	JL7	2712.6850	安徽省高等级公路工程监理有限公司	JJX101022 2.0	未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的	98.00
34	G4216线宁南至攀枝花段高速公路项目	监理	机电监理2	363.38	四川省公路院工程监理有限公司	JJX101016 2.0	派驻到工程建设项目上的监理工程师未进行岗位登记的	98.00
35	G4216线宁南至攀枝花段高速公路项目	勘察设计	施工图设计合同段	21387.8749	四川公路桥梁建设集团有限公司 联合体企业：四川省交通勘察设计研究院有限公司	GLSJ-2-0-1 0.0	履约行为-无扣分项	100.00

序号	项目名称	标段类别	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	失信行为代码/分数	描述	得分
36	G4216线宁南至攀枝花段高速公路项目	试验检测	SY3	1435.7320	四川公路工程咨询监理有限公司	JJC201015 2.0	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	98.00
37	G4216线宁南至攀枝花段高速公路项目	试验检测	SY9	1157.4587	陕西高速公路工程试验检测有限公司	JJC201016 3.0	试验检测原始记录信息及数据记录不全, 结论不准确, 试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)	97.00
38	G4216线宁南至攀枝花段高速公路项目	试验检测	SY1	1612.9500	绵阳市川正建设工程试验检测有限公司	JJC201016 3.0	试验检测原始记录信息及数据记录不全, 结论不准确, 试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)	97.00
39	G4216线宁南至攀枝花段高速公路项目	试验检测	SY4	1129.8189	四川督信工程试验检测有限责任公司	JJC201016 3.0	试验检测原始记录信息及数据记录不全, 结论不准确, 试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)	97.00
40	G4216线宁南至攀枝花段高速公路项目	试验检测	SY7	1566.7080	宁波市交通建设工程试验检测中心有限公司	JJC201015 2.0 JJC201014 2.0	试验检测环境达不到技术标准规定要求的, 试验检测设备未按规定检定校准的	96.00
41	G4216线宁南至攀枝花段高速公路项目	试验检测	SY8	1151.7910	山东格瑞特交通科技有限公司	JJC201014 3.0	试验检测设备未按规定检定校准的	97.00
42	G4216线宁南至攀枝花段高速公路项目	试验检测	SY2	1158.0500	四川正达检测技术有限公司	JJC201014 4.0	试验检测设备未按规定检定校准的	96.00